


Montāžas instrukcijas

ANTTI M06 4W GRAUDU KALTES KALTĒŠANAS SEKCIJA


408091 (lv) 01-2026



You'll see the difference

Samontēta 4W kaltēšanas sekcija (A70441, A71230)


*Ieplūdes puse
(atveres 1/2 kanālos)*



Izplūdes puse

Samontēta 4W kaltēšanas sekcija (A70441, A71230).....	3
Samontēta 4W virsējā kaltēšanas sekcija (A70441), rezerves daļas	4
4W vidējā un apakšējā kaltēšanas sekcijas, montāža (A71230), rezerves daļas	6
Kaltēšanas sekcijas klāju bāzes struktūra 4W kaltē	8
Kaltēšanas sekciju piegādes komplekti	9
Kaltēšanas sekcijas montēšana	13


Samontēta 4W virsējā kaltēšanas sekcijs (A70441), rezerves daļas





Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.
A70360	SEKCIJA WM06 GAL PLĀK IEPLŪD	4
A70513	SEKCIJA WM06 GALA PLĀK IZPLŪD	4
A76805	SEKCIJA SĀNU PLĀK M21	2
A76777	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 L M21	8
A76778	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 K	8
A76782	SEKCIJA KANĀL 1/1 PL2 M21	40
A76779	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 M21	24
A76780	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 1/2 M21	2
A70565	AUGŠ SEKCIJA WM06 VERTIKĀL BALSTS	6
A70694	SEKCIJA PUT SLOKSN 958 WM06	8
119013	VĪTŅ STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8	12
110625	UZGRIEŽŅA PAGARINĀJUMS M12X40 ZN	6
101810	SKR SEŠK ZN 8.8 8X16 AM DIN933	196
102220	SKR SEŠK ZN 8.8 10X30 AM DIN933	14
110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	796
110560	UZGRIEŽNIS M10 ZN 8 DIN934	14
110570	UZGRIEŽNIS M12 ZN8 DIN934	30
104262	APAĻG GREMDSKRŪVE ZN 10.9 8X12 AM ISO 7380-2	600
107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR DIN 7504K Zn 4,8x13	32
115570	BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40	24

4W vidējā un apakšējā kaltēšanas sekcijas, montāža (A71230), rezerves daļas





Detāļas nr.	Apzīmējums	Gab.
A70360	SEKCIJA WM06 GAL PLĀK IEPLŪD	4
A70513	SEKCIJA WM06 GALA PLĀK IZPLŪD	4
A76805	SEKCIJA SĀNU PLĀK M21	2
A76777	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 L M21	8
A76778	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 K	8
A76781	SEKCIJA KANĀL 1/1 PL1,5 M21	40
A76779	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 M21	24
A76780	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 1/2 M21	2
A70565	AUGŠ SEKCIJA WM06 VERTIKĀL BALSTS	6
A70694	SEKCIJA PUT SLOKSN 958 WM06	8
119013	VĪTŅ STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8	12
110625	UZGRIEŽŅA PAGARINĀJUMS M12X40 ZN	6
101810	SKR SEŠK ZN 8.8 8X16 AM DIN933	196
102220	SKR SEŠK ZN 8.8 10X30 AM DIN933	14
110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	796
110560	UZGRIEŽNIS M10 ZN 8 DIN934	14
110570	UZGRIEŽNIS M12 ZN8 DIN934	30
104262	APAĻĢ GREMDSKRŪVE ZN 10.9 8X12 AM ISO 7380-2	600
107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR DIN 7504K Zn 4,8x13	32
115570	BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40	24

Kaltēšanas sekcijas klāju bāzes struktūra 4W kaltē


Klāju skaits kaltē		Kaltēšanas sekciju komplekti gab.	
pavisam		1W	2W
3	1 gab. augšējai 2 gab. vidējais / apakšējais	4 -	- 4
4	1 gab. augšējai 3 gab. vidējais / apakšējais	4 -	- 6
5	1 gab. augšējai 4 gab. vidējais / apakšējais	4 -	- 8
6	1 gab. augšējai 5 gab. vidējais / apakšējais	4 -	- 10

Parauga zīmējumi:

(kaltēšanas sekciju skats no izplūdes puses)

Kaltei ir pavisam 6 kaltēšanas sekciju klāji

Viršējās sekcijas



Viršējā kaltēšanas sekciju klājs

Vidējās kaltēšanas sekcijas
4 kaltēšanas sekcijas klāji

Apakšējā kaltēšanas sekciju klājs


Kaltei ir pavisam 3 kaltēšanas sekciju klāji

Viršējā kaltēšanas sekciju klājs

Vidējās kaltēšanas sekcijas
1. kaltēšanas sekciju klājs

Apakšējā kaltēšanas sekciju klājs

Viršējās sekcijas



Pamatne 4W

Pamatne 4W

Viršējā kaltēšanas sekciju kārtā 1/1 kanāliem vienmēr jābūt no 2 mm bieza materiāla. Tāpēc klājs ir samontēts no četrām 1W kaltēšanas sekciju komplektiem.

Apakšējā un vidējā kaltēšanas sekcijās 1/1 kanālu materiāla biezums ir 1,5 mm.

1/2 kanālu materiāla biezums vienmēr ir 2 mm.

Kaltēšanas sekciju piegādes komplekti

4W augšējā kaltēšanas sekcija satur:	4 komplektu A70834, sekciju 1W (kanālu b = 2 mm) un 1 komplekts A71002, sekcijas sāni
4W apakšējā / vidējā kaltēšanas sekcijas satur:	2 komplektu A70835, sekciju 2W (kanālu b = 1,5 mm) un 1 komplekts A71002, sekcijas sāni
Papildus, kā pieprasīts: (iekļauts kaltes piegādē kā atsevišķs mezgls)	Atbalsta statņus A70359 4 gab., b = 4 mm vai Atbalsta statņus A70382 4 gab., b = 6 mm vai 4 gab. atbalsta statņi A70448, masīvi (stiprinājumi vidū)

Veids, kā statņi tiek uzstādīti sekcijā ir atkarīgs no sekcijas izvietojuma pilnīgi samontētā kaltē.

Atbalsta statņu pozīcijas 4W kaltes dažādiem klājiem uzrādītas tabulā

Klāji ir numurēti sākot no augšas uz leju.

Kārta	Balsta statnis
KLĀJS NO AUGŠAS	-
2. KLĀJS NO AUGŠAS	-
3. KLĀJS NO AUGŠAS	A70359, s = 4 mm
4. KLĀJS NO AUGŠAS	A70359, s = 4 mm
5. KLĀJS NO AUGŠAS	A70382, s = 6 mm
6. KLĀJS NO AUGŠAS	A70382, s = 6 mm
7. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
8. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
9. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
10. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
11. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
12. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums
13. KLĀJS NO AUGŠAS	A70448, pastiprinājums

A70359
b = 4 mm




A70382
b = 6 mm




A70448






Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.
A70360	SEKCIJA WM06 GAL PLĀK IEPLŪD	1
A70513	SEKCIJA WM06 GALA PLĀK IZPLŪD	1
A76777	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 L M21	2
A76778	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 K	2
A76782	SEKCIJA KANĀL 1/1 PL2 M21	10
A76779	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 M21	6
A76780	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 1/2 M21	1
A70694	SEKCIJA PUT SLOKSN 958 WM06	2
119013	VĪTŅ STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8	3
A70912	SEKCIJA 1W SKRŪVJU KOMPLEKTS	1



Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.
A70360	SEKCIJA WM06 GAL PLĀK IEPLŪD	2
A70513	SEKCIJA WM06 GALA PLĀK IZPLŪD	2
A76777	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 L M21	4
A76778	SEKCIJA KANĀL 1/2 PL2 K	4
A76781	SEKCIJA KANĀL 1/1 PL1,5 M21	20
A76779	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 M21	12
A76780	SEKCIJAS KANĀLU BALSTI X2 1/2 M21	2
A70694	SEKCIJA PUT SLOKSN 958 WM06	4
119013	VĪTŅ STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8	6
A70912	SEKCIJA 1W SKRŪVJU KOMPLEKTS	2

Komplekts A71002, sekcijas sāni




Pakete pirms izsaiņošanas:
A71002, sekcijas sāni
- ārējie izmēri 2088 x 1154 x 179 mm
- svars 126 kg

Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.
A76805	SEKCIJA SĀNU PLĀK M21	2
A70513	SEKCIJA WM06 GALA PLĀK IZPLŪD	6

Kaltēšanas sekcijas montēšana

Atlasiet paketes atbilstoši tabulām iepriekšējās lappusēs, atkarībā no tā, kādu kaltēšanas sekciju – virsējo, vidējo vai apakšējo jūs montējat.



1. 1/2-kanālu piestiprināšana torksekcijas sānu plāksnēm

Mēs iesakām veikt montāžu uz līdzena pamata.

1/2-kanāli tiek piestiprināti pie sānu plāksnēm un gala plāksnēm pirms kanālu atbalstu uzstādīšanas.

Piestipriniet blīvējuma lentes pie gala plāksņu atloku daļām, kuras tiks savienotas kopā.
Piestipriniet blīvējuma lentes atloka skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatīt attēlu).


Pievienojot gala plāksnes pie sānu plāksnes, katrā caurumu rindā uzstādiet tikai otro augšējo un otro apakšējo skrūvi.

Pārējās skrūves tiks uzstādītas torksekcijas galīgās montāžas laikā.
Atbalsta kāju nepieciešamība un to tips tiek noteikts galīgās montāžas laikā (skatīt 9. lapu).

1/2-kanāli tiek uzstādīti, izmantojot button head skrūves, ar skrūvju galvām, kas vērstas uz graudu telpas pusi.
Pievelciet skrūves tikai viegli, lai kanāli varētu pareizi nosēsties sekcijas montāžas laikā.

Pirmais atbalsta stienis tiek ievietots caur atbalsta atveri 1/2-kanāla šaurākajā galā (pozīcija 1).
Ievadiet atbalsta stienī augšdaļu caur caurumu sānu plāksnē. Spiediet atbalsta stieni uz leju, līdz tas pilnībā ieguļ 1/2-kanālā, līdz pašai apakšai. Kad atbalsta stienis ir savā vietā, lieko daļu nolauž, vairākkārtīgi liecot to sāniski no malas līdz malai.

Tālāk tādā pašā veidā uzstādiet atbalsta stienus pozīcijās 2 un 3.
Uzstādiet visus atbalsta stienus katrā 1/2-kanālā



2. 1/1-kanālu uzstādīšana starp torksekcijas gala plāksnēm


Uzstādiet divus 1/1-kanālus starp gala plāksnēm.

1/2-kanāli tiek uzstādīti, izmantojot button head skrūves, ar skrūvju galvām, kas vērstas uz graudu telpas pusi. Pievērsiet skrūves tikai viegli, lai kanāli varētu pareizi nosēsties sekcijas montāžas laikā.

Pirmais atbalsta stienis tiek ievietots caur atbalsta atveri kanāla šaurākajā galā (pozīcija 4). Ievadiet atbalsta stienī galu caur caurumu kanāla pretējā pusē. Spiediet stieni uz leju, līdz tas pilnībā ieguļ kanālā, līdz pašai apakšai. Kad atbalsta stienis ir savā vietā, lieko daļu nolauž, vairākkārtīgi liecot to sāniski no malas līdz malai.


Tālāk tādā pašā veidā uzstādiet atbalsta stieņus pozīcijās 5 un 6.

Uzstādiet visus atbalsta stieņus katrā kanālā.



Turpmākie kanāli tiek uzstādīti pēc tāda paša principa.

Gala plāksņu savienojuma vietā tiek izmantoti 1/2-kanāli; skatiet nākamo attēlu




3. Kanāla uzstādīšana gala plākšņu savienojuma vietā

Gala plākšņu savienojuma vietā tiek izmantoti 1/2-kanāli.

1/2-kanālus var iepriekš samontēt un ievietot starp gala plāksnēm kā vienu komplektu; pievelciet skrūves gar 1/2-kanālu augšējo malu.

Izmantojiet atbalstus, kas paredzēti 1/1-kanāliem.

Pārbaudiet sekcijas taisnleņķainumu. Visas skrūves tiek pievilktas šajā posmā; turpmāk, kad nākamā gala plāksnes moduļa kanāli ir uzstādīti, pievelciet skrūves atkārtoti.




4. Gala plākšņu savienošana savā starpā

Piestipriniet blīvējuma lentes pie gala plākšņu atloku daļām, kuras tiks savienotas kopā.

Piestipriniet blīves atloka skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatīt attēlu).

Ievietojiet skrūves katrā caurumā gar gala plākšņu vertikālo savienojuma šuvi.




5. Vertikālo balstu un gājstieņu uzstādīšana

Piestipriniet vertikālos balstus pie sānu plāksnes.

Apakšējā malā tos piestiprina ar M10×30 skrūvi, ar skrūves galvu iekšpusē.

Ievietojiet gājstieņus caur sānu plāksnes caurumiem un caur vidējā kanāla caurumiem.




6. Iekšējo uzgriežņu uzstādīšana uz gājstieņiem

Pirms gājstieni ievieto caur pretējās puses sānu plāksni, uzstādiet uzgriezni uz gājstieņa. Uzskrūvējiet uzgriezni aptuveni 10 cm attālumā no gājstieņa gala. Ievietojiet gājstieni caur sānu plāksni. Pēc tam uzstādiet uzgriezni gājstieņa pretējā pusē un pabīdiet gājstieni pilnībā savā vietā.

Pievilciet uzgriežņus pret sānu plāksnes 1/2-kanāliem, lai novērstu jebkādu brīvkustību.

7.


*Ieplūdes puse
(atveres ½ kanālos)*



Izplūdes puse

7. Uz vītnes stieniem esošo ārējo uzgriežņu uzstādīšana

Uzstādiet uzgriežņus uz vītnes stieniem un pievelciet tos. Ja nepieciešams, nogrieziet lieko vītnes stienu garumu.



8. Putekļu līstes un sekciju stūru atbalsta kājas

Kad sekcijas ir uzstādītas viena toisen päälle, uzstādiēt putekļu līstes (A70694), izmantojot pašurbjošās skrūves. Ja nepieciešams, uzstādiēt atbalsta kājas abos sekcijas galos. Skatiet atbalsta kāju izvēles instrukciju 9. lappusē.

Atbalsta kājas uzstādīšanas virziens ir atkarīgs no tā, vai tiek izmantotas kanāla aizvēršanas plāksnes. Ja sekcijā tiek uzstādīts tikai viens aizvēršanas lūks, neaizpildītos vārpstas caurumus aizver ar plastmasas aizbāžņiem. Aizbāžņi ir iekļauti žāvētāja piegādē.

Saskaņojiet gala atloka, sānu plāksnes un atbalsta kājas caurumus.

Piestipriniet sānu plāksni, gala plāksnes un atbalsta kājas ar skrūvēm un uzgriežņiem (M8 × 16, 9 gab. katrā pusē). Divas no šīm skrūvēm tika uzstādītas jau sekcijas montāžas laikā.

Noregulējiet sekciju taisnā leņķī. Pievilciet visas skrūves